




M1
D3
D4
Q1
R9
R6
TX
RX
LOG
GND
+5V
R4
P2
D7
R11
C4
C5
C7
R17
SW1
U1
C1
C2
R5
D6
R8
C6
D1
R1
R7
R10
Q4
R14
R15
R16
Q2
Q3
R12
R3
D2
D5
R13

P1
D8
D1